

Bridas de Cierre · con palanca de tracción acodada

23210.0105



No Photo available

Descripción del producto

El elemento de sujeción rápido bloquea la pieza a mecanizar simultáneamente contra topes fijos y la placa de fijación. La construcción de perfil bajo permite trabajar toda la superficie de la pieza a mecanizar. En combinación con los topes cilíndricos EH 23280. pueden a veces reemplazar dispositivos de apriete especial.

Material


- Acero, cementado, pavonado

Más información

Otros productos

- Topes, cilíndricos


Dibujo



Información para el pedido

| Para ranura en T | Dimensiones | | | | | | | | | | | | | Fuerza de cierre horizontal máx. [kN] | Referencia | |
|----------------------------------------------|-------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---------------------------------------|------------|------------|
| | d_1 | a | b | d_2 | h_1 | h_2 | h_3 | h_4 | h_5 | l_1 | l_2 | l_3 | s | | | |
| [mm] | [mm] | | | | | | | | | | | | | [g] | | |
| con mordaza plana, cierre hacia la izquierda | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | M8 | 9,6 | 32 | 8,4 | 20 | 30 | 8 | 40 | 12,6 | 132 | 50 | 32 | 3 | 3,5 | 265 | 23210.0105 |

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.