## Volantes • DIN 950 hierro fundido

# 24580.0216



### Descripción del producto

Torneado, aro exterior pulido, superficie no mecanizada mate.

#### **Material**

#### Volante

· Hierro fundido GG

## Manilla giratoria DIN 98 EH 24460.

· Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado

#### **Montaje**


Arandelas avellanadas EH 22270. para la fijación axial.

### Más información

#### **Otros productos**

- Arandelas Avellanadas
- · Manillas Giratorias, DIN 98

### Dibujo



La orientación del chavetero puede ser diferente de la mostrada en el plano.

Erwin Halder KG


#### croquis 1 croquis 2

### Información para el pedido

Dimensiones								Número de radios	Indicado para manilla	I	Referencia
d <sub>1</sub>	<b>d</b> <sub>2</sub> H7	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>1</sub> ~	l <sub>2</sub>	I <sub>3</sub> ~	z	DIN 39 / DIN 98		
[mm]									[mm]	[g]	
sin chavetero, con manilla giratoria EH 24460. montada, forma B-F/G (antes D 4) – croquis 2											
140	16	30	M8	20	39	19	61	3	20	1040	24580.0216

Página 1 de 2 Publicada en: 3.2.2024

### Ejemplo de aplicación



### Cumplimiento

#### **Cumple con RoHS**

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

#### Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

#### Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición https://www.P65Warnings.ca.gov/

Erwin Halder KG

#### **Libre de Materiales Conflictivos**

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.



www.halder.com/es Página 2 de 2 Publicada en: 3.2.2024