# Casquillos de Unión · con contratuerca, acero inoxidable

25050.0330



# Descripción del producto

Es un elemento de bloqueo autocentrante con tratamiento anticorrosión, con tuerca hexagonal y contratuerca.

La precisión de rotación de los casquillos de unión es de 0,03 mm.

Permite la unión sin juego de elementos de máquina tales como ruedas dentadas, engranajes, poleas de transmisión, excéntricas, etc, de una forma simple, segura y económica.

#### **Material**

# Parte externa

· Acero inoxidable, niquelado

#### Parte interna

· Acero inoxidable, niquelado

#### Tuerca

· Acero inoxidable, niquelado, endurecido

#### **Montaje**


La contratuerca en la parte exterior facilita el apriete del casquillo de unión en caso de ejes que giren libremente. Se montan con una llave de cabeza plana (máx.  $I_2$  –  $I_3$ ).

# Más información

#### Referencias

Cumplir con las instrucciones de montaje, ejemplos de montaje y datos técnicos.

# Dibujo



Erwin Halder KG

# Información para el pedido

Dimensiones					sw	Par de	Par de giro	Carga	Presión	Presión	Taladro	Diámetro	I	Referencia
d₁	d <sub>2</sub>	I <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>		apriete de	transmisible a	axial transferible	superficial	superficial	del nucleo	del eje	_	
	_		_			la tuerca	М	F <sub>a</sub>	del eje	del núcleo	D <sub>1</sub>	$D_2$		
						T <sub>A</sub>	máx.	máx.	p <sub>w</sub>	p <sub>N</sub>	H9	h9		
						máx.			máx.	máx.				
[mm]			[mm]	[Nm]	[Nm]	[kN]	[N/mm²]	[N/mm²]	[mm]	[mm]	[9]			
30	42	44	33	23	50	249	423,5	28,3	113	123	42	30	341	25050.0330

# **Accesorios**

	SW [mm]	<b>[</b> 9]	Referencia					
Ilave para montaje								
	50	870	25050.0850					



www.halder.com/es Página 1 de 2

Publicada en: 3.2.2024

# Cumplimiento

# **Cumple con RoHS**

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

# No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

# No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65. https://www.P65Warnings.ca.gov/

# **Libre de Materiales Conflictivos**

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.



Erwin Halder KG

www.halder.com/es Página 2 de 2

Publicada en: 3.2.2024