Pasadores de Bolas · autobloqueantes, con empuñadura de seguridad

22340.1064



Descripción del producto

Sirven para sujetar, fijar, ajustar, cambiar, asegurar y bloquear rápidamente. Desbloqueo simple y rápido para sujeciones repetitivas.

Todas las versiones son resistentes a la corrosión. El eje en acero inoxidable 1.4542 confiere al eje solidez, templado, gran capacidad de carga y alta resistencia a la abrasión.

Diseño robusto (el botón no sobresale). El diseño de la empuñadura previene el apriete del botón accidentalmente.

Material

Eje

Acero inoxidable 1.4305

Empuñadura

· Acero inoxidable

Botón

· Acero inoxidable

Muelle

· Acero inoxidable

Procedimiento

Las bolas se desbloquean al presionar el botón.

Características

Los modelos de acero inoxidable 1.4542 llevan una marca debajo de las bolas

Más información

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.


Accesorios

Se pueden instalar fácilmente con un cable de retención EH 22400.

Otros productos

- Casquillos de Posicionamiento, para pasadores de bolas y ejes de fijación
- Casquillos de Posicionamiento, con pestaña, para pasadores de bolas y ejes de fijación
- · Cables de Retención
- Casquillos de Centraje, con cuello, DIN 172
- Casquillos de Centraje, sin cuello, DIN 179

Dibujo



^{**} Acabado en acero inoxidable 1.4542 marcado.

Información para el pedido


d ₁ -0,04 -0,08	l ₁ +0,6	d ₂	Dim d ₃	ensiones d ₄	l₂ ±1	l ₃	I ₄	Alojamiento H11	máx.	i	Resistencia al cizalla- miento, doble cizallamiento ¹ mín.	
[mm]								[mm]	[°C]	[g]	[kN]	
Acero inoxidable												
12	20	14,5	16,5	28	10,6	23,1	33,5	12	250	72	87	22340.1064

¹⁾ Resistencia al cizallamiento similar a DIN 50141

Erwin Halder KG

www.halder.com/es Página 1 de 2 Publicada en: 6.4.2024

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Erwin Halder KG

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.



www.halder.com/es Página 2 de 2

Publicada en: 6.4.2024