# Pies • DIN 6320 con espiga roscada EH 22640.




## Descripción del producto

Los pies se pueden utilizar tanto como un pie como un elemento de apoyo y tope. Superficie de apoyo sin distorsión.

#### **Material**

· Acero termotratado, no templado, pavonado

# Dibujo






# Información para el pedido

| Dimensiones |                |    |                |      |    | Par de apriete | I     | Referencia |
|-------------|----------------|----|----------------|------|----|----------------|-------|------------|
| h           | d <sub>1</sub> | b  | d <sub>2</sub> | е    | s  | máx.           | _     |            |
| [mm]        |                |    |                |      |    | [Nm]           | [g]   |            |
| 10          | М 6            | 11 | 8              | 11,5 | 10 | 7              | 7,8   | 22640.0061 |
| 20          | М 6            | 11 | 6              | 11,5 | 10 | 7              | 13,0  | 22640.0062 |
| 15          | М 8            | 13 | 10             | 15,0 | 13 | 7              | 19,0  | 22640.0081 |
| 30          | М 8            | 13 | 9              | 15,0 | 13 | 18             | 35,0  | 22640.0082 |
| 20          | M10            | 16 | 13             | 19,6 | 17 | 32             | 41,0  | 22640.0101 |
| 40          | M10            | 16 | 13             | 19,6 | 17 | 32             | 80,0  | 22640.0102 |
| 25          | M12            | 20 | 15             | 21,9 | 19 | 60             | 70,0  | 22640.0121 |
| 50          | M12            | 20 | 15             | 21,9 | 19 | 60             | 129,0 | 22640.0122 |

Erwin Halder KG

www.halder.com/es

## Ejemplo de aplicación



#### Cumplimiento

#### **Cumple con RoHS**

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

## Contiene sustancias SEP > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

#### Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición https://www.P65Warnings.ca.gov/

Erwin Halder KG

#### **Libre de Materiales Conflictivos**

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.



www.halder.com/es Página 2 de 2

Publicada en: 6.4.2024